

FECHA: 10 / 11 / 2020

Cliente: CLINICA NOB SANTO MAYON TENMA

Dirección: AV. GABRIELA MISTRAL # 1955

Ciudad: TENMA

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT 2682-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

SE REALIZA MANEJO COMPLETO A EQUIPO.

SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.

SE REALIZA CAMBIO DE DEIONIZES ANTI MOSES.


SE REALIZA BASTIDERO (QUIMARIO). SE SOLICITA REVISIÓN


DE FIRMAS DOCUMENTANDO LA MPA (365)

MANEJO Y PRUEBAS DE DUSPAW OK.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Bernardo Alve</u>
Cargo	<u>OP. G. Medicas</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING CIVIL ELECTRONICA</u>
Firma	
	CENCOMEX