

FECHA: 7, 6, 2023

Cliente: CLINICA Bupa RENACA

Dirección: _____

Ciudad: UNA DOZ MAN

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LIXON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO EVO

Serie: LHV 0142 - 0122

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

-REVISIÓN DE ESTACIONA FÍSICA
-REVISIÓN DE BUSTSHIELD (OK)
-DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
-CAMBIO DE FILTRO D.I.
-CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUNOS DE DISPARO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Alfredo Puyo O.</u>
Cargo	<u>Unidad Equipos Medicos</u> <u>Clinica Bupa Renaca</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL MECANICO</u>
Firma	
CENCOMEX	