

FECHA: 23 / 11 / 23

Cliente: HUAP
Dirección: Curio 345
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: litro EVO. Serie: LHV0454-0222

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

Revisión estructura física OK / llave en posición de encendido
Revisión de BlastShield OK
Cambio de filtro.
Rellenado de agua bidestilada
Pruebas de disparo OK
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Francisco Mege E</u>
Cargo	<u>Ing. Civil (Biomédica)</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
CLIENTE	

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ingeniero de campo</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
CENCOMEX	