

FECHA: 12 / 10 / 2023

Cliente: HOSP. FERRAZ BULNES
Dirección: _____
Ciudad: SOTO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ISEN Marca: CUNTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LHV 1015-0323

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA ASICA-
- REVISIÓN DE BUSTILLO.
- DRENAJE Y CERRADO DE AGUA RESQUILADA.
- CAMBIO FILTRO D.I.
- CALIBRACIÓN DE ENGRANES Y PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FRANCISCA LOPEZ
Cargo	ENFERMERA
Firma	
CLIENTE	

Nombre	JONAS FERNANDEZ
Cargo	ING CIVIL MECANICO
Firma	
CENCOMEX	