

FECHA: 3 / 11 / 2022

Cliente: CENCOMEX
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: VSEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: 447 1143 - 0422

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BITESTIADA.
- CAMBIO DE TEJONILLO CENTRAL.
- REVISIÓN DE BUSTHEAD.
- CHUBASCACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPACHO.
- CABLE DE PETAL DAÑADO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	LUIS ALFARO
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	INGE FERNANDA
Cargo	ING. CIVIL ELECTROMECANICA
Firma	
	CENCOMEX