

FECHA: 8 / 5 / 24

Cliente: Clínica Lircay
Dirección:
Ciudad: Talca Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: litus ERO Serie: LHV1464-0423

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Estructura física del equipo en buenas condiciones
Blatshield del equipo en buenas condiciones
Se realiza drenado de agua, cambio de filtros y
posterior relleno con agua bidestilada
Se realizan pruebas de disparo exitosas. Equipo
100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Javier Torquiza
Cargo	EU COORDINADOR
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	

CENCOMEX