

FECHA: 12 / 12 / 23

Cliente: Clinica Dávila
Dirección: Av. Recoleta 464
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LÁSER Marca: Quanta System
Modelo: Litho Evo Serie: LHV1953-0622

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Blas Sueldo en buen estado
Drenado de agua
Cambio de filtro desionizante
Reellenado de agua oidestilada
Pruebas de disparo OK
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Soroso Holva</u>
Cargo	<u>tec. EQUIPO MEDICO</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ingeniero de campo</u>
Firma	
	CENCOMEX