

FECHA: 30 / 8 / 22

Cliente: SANATONIO ALEMÁN
Dirección: _____
Ciudad: CONCEPCIÓN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EUO Serie: LHV 2521-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y UENADO DE AGUA BIDESTICADA.
- REVISIÓN DE BUSTSHIELD
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Carlos Amigada
Cargo	Equipos Medicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JORGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONIZO
Firma	
	CENCOMEX