


Reporte No. 22/12/2022
Fecha D M AAAA

DATOS DEL CLIENTE				
Institución:	HOSP. SAN JUAN DE DIOS		Ciudad:	STGO.
Dirección:			Autorizado por:	
Teléfono:			Contacto:	

DATOS DEL EQUIPO MEDICO				
Equipo:	Laser		Placa ó inventario:	
Marca:	QUATA		Ubicación:	
Modelo:	LITHO 200		Hora de inicio:	
Serie:	LHV 2839 - 1221		Hora de finalización:	

Tipo de prueba	Equipo patrón	Modelo	Serie	Calibración	Próxima Calibración	Estado
Seg. Eléctrica	Safety	SA-2001	7335	10/09/22	17/03/24	OK

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
PRUEBA A REALIZAR			VALOR DE REF.	VALOR MEDIDO	COMENTARIOS	
VALOR DE VOLTAJE DE LINEA			204 - 240	222 V		
VALOR DE CORRIENTE DEL EQUIPO			20 A	0.4 A	EQUIPO SIN CARGA	
VALOR DE RESISTENCIA A POLO			< 0,200 ohm	0.5 Ω		
	CORTO "HOT"	CERRADO				
	POLARIDAD	NORMAL				
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA	NEUTRO TIERRA	CERRADO	< 5000 A micro	N.A.		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO		N.A.		
CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS	NEUTRO TIERRA	CERRADO	<100 A micro	0 μ A		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO		0 μ A		
	NEUTRO TIERRA	CERRADO		194 μ A		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO				
	CORTO "HOT"	CERRADO				
	POLARIDAD	INVERTIDA				
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA	NEUTRO TIERRA	CERRADO		N.A.		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO		N.A.		
CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS	NEUTRO TIERRA	CERRADO		0 μ A		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO		0 μ A		
	NEUTRO TIERRA	CERRADO		163 μ A		
	NEUTRO TIERRA	ABIERTO				
Estado Final como se entrega el equipo				Funcionando:	☒	Falla:

SERVICIO REALIZADO POR		RECIBIDO POR	
Nombre:	Roberto Fariña	Nombre:	Jorge Román
Identificación:		Identificación:	
Cargo:	SGT	Cargo:	ST
Firma:		Firma:	